


CANTIERE 2018

Intervento di manutenzione straordinaria per sistemare n°5 balconi a sbalzo che evidenziano problemi di sfaldamento degli intonaci dai frontalini e sottobalconi e in alcuni casi i ferri di armatura sono scoperti con segni di corrosione avanzata. I lavori previsti nel presente progetto riguardano la rimozione delle copertine in serizzo, la demolizione delle piastrelle e del massetto, la sostituzione del manto impermeabile in guaina bituminosa, la formazione del nuovo massetto in calcestruzzo, la posa di due strati di guaina liquida impermeabile tipo Mapelastic con interposta rete in fibra di vetro, la posa delle nuove copertine in serizzo, la posa del nuovo piano di calpestio.



CANTIERE 2018



CANTIERE 2018

Durante i lavori si è rilevato che la ringhiera di tutti i balconi a sbalzo proseguiva anche nella zona del frontalino con una distanza dallo stesso inferiore ai 2 cm e considerata tale distanza non esisteva il presupposto per creare un gocciolatoio.


Nella sostituzione del piano di calpestio si sono tagliate così tutte le ringhiere dei balconi immediatamente sopra la quota della pavimentazione al fine di creare il gocciolatoio, elemento essenziale per l'esecuzione delle opere a regola d'arte ed evitare future infiltrazioni.



CANTIERE 2018




Durante i lavori si è provveduto per estetica a scegliere la pavimentazione nuova e anche piastrella con gocciolatoio da utilizzare in sostituzione del serizzo rimosso.



CANTIERE 2018



CANTIERE 2018



CANTIERE 2018

